

AKE GmbH

Anweisungen für Be- und Entladung

Instruction for loading area

Ladezeiten

Loading time

Mo–Do / Mon–Thu

06:00–14:00

Fr / Fri

06:00–13:00

Kontakt / Contact

Manuel Tritscher

☎ +43 3624 211 00 120

✉ manuel.tritscher@ideal-ake.at

Sicherheitsbestimmungen

Be- oder Entladung muss an den zugewiesenen Stellen erfolgen!
Folgende Schutzausrüstung muss getragen werden:

Safety instructions

Loading has to be done at the assigned area!
Following safety equipment has to be used:



1 Anmeldung LKW
Registration for trucks

2 Lager Verbrauchsteile
Warehouse

3 Verladung
Loading area

4 Holz
Wood


5 Formrohre, Profile, Glas
Steel tubes, profile, glass

6 Blech
Steel sheet

7 Stickstoff N2
Nitrogen

8 Gas, Flaschengas
Gas, bottlegas

P1 Rastplatz LKW
Rest area for trucks



Stand 03/26

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ideal-ake.at

www.ideal-ake.at